

Digital-Drehzahlmesser**HGL-DT2234B**

- Sicherheit: IEC-1010-1; EN 61010-1
- EMV: EN 50081-1; EN 50082-1
- hervorragend geeignet zur Wartung und Service von Triebwerken, Motoren, Werkzeugen und Maschinen, sowie für den Einsatz in der Verarbeitungsindustrie

P 2700

- Sicherheit: IEC-1010-1; EN 61010-1
 - EMV: EN 50081-1; EN 50082-1
 - Multifunktion Foto/Kontakt-Tachometer (UpM & m/min, Fuß/min.)
 - breiter Meßbereich von 0,5...100 000 UpM
 - Speicher zur Speicherung der zuletzt gemessenen minimalen und maximalen Meßwerte zum beliebigen Aufruf mit der CALL-Taste
-

Technische Daten

	HGL-DT2234B	P 2700
Anzeige	5-stellige, 10 mm LCD-Anzeige mit Funktionssymbolen	5-stellige, 10 mm LCD-Anzeige mit Funktionssymbolen
Meßfunktion und Bereiche	5...99 999 UpM	Foto-Tachometer: 5...99 999 UpM Kontakt-Tachometer: 5...19 999 UpM Oberflächengeschwindigkeit 0,05...1999,9 m/Min.
Auflösung	0,1 UpM (0,5...999,9 UpM) 1 UpM (über 1000 UpM)	Foto-Tachometer 0,1 UpM (0,5...999,9 UpM) 1 UpM (> 1000 UpM) Kontakt-Tachometer: 0,1 UpM (0,5...999,9 UpM), 1 UpM (> 1000 UpM) Oberflächengeschwindigkeit m/Min. 0,01 m/Min. (0,05..99,99 m/Min.); 0,1 m/Min. (> 100 m/Min.)
Genauigkeit	+/- 0,05 % + 1 Stelle	+/- 0,05 % + 1 Stelle
Strobe-Lichtquelle	---	---
Strobe-Impuls	---	---
Strobe-Impuls-Farbe	---	---
Strobe-Impulsdauer	---	---
Strobe-Einstellregler	---	---
Meßfolge	1 x pro Sek.	Foto-Tachom.: 1 /Sek. (über 60 UpM) Kontakt-Tachom.: 1 Sek. (> 6 UpMm)
Meßdistanz	50...150 mm (max. 300 mm, abhängig von der Umgebungshelligkeit)	50...150 mm (max. 300 mm, abhängig von der Umgebungshelligkeit)
Meßbereichswahl	automatisch	automatisch
Zeitbasis	quarzgesteuert	quarz-gesteuert
Speicherung	letzter Meßwert, maximaler Meßwert, minimaler Meßwert	letzter Meßwert, maximaler Meßwert, minimaler Meßwert
Spannungsversorgung	4 x 1,5 V Batterien (UM-3 oder gleichwertige)	4 x 1,5 V Batterien (UM-3 oder gleichwertige)
Abmessungen (B x H x T)	72 x 190 x 37 mm	65 x 215 x 38 mm
Gewicht	250 g	300 g
Zubehör	Tasche, 1 Rolle (600 mm) reflektierendes Klebeband, Batterien, Anleitung	Tasche, 1 Rolle (600 mm) reflektierendes Klebeband, 1 UpM-Adapter (rund), 1 UpM-Adapter (trichterförmig), 1 Meßrad (Oberflächengeschwind.), Batterien, Anleitung
Bestell-Nr.	HGL-DT2234B	P 2700